



TRANSTAR
AUTOBODY TECHNOLOGIES, INC.

INFORMACION DE PRODUCTOS

7838

Transparente Euro UltraV®

DESCRIPTION:

La transparente Euro UltraV® de Transtar es una transparente acrílica de un solo componente de alta solidez que se polimeriza por medio del uso de los rayos ultravioleta. Este producto es ideal para reparaciones de áreas pequeñas, ya que proporciona gran brillo y reparaciones durables en breves minutos. El rápido tiempo de secado disminuye la cantidad de polvo y de suciedad que se pudieran meter en el acabado. Las otras ventajas claves que tiene incluyen: la fácil aplicación, la excepcional resistencia a las raspaduras y a los daños causados por las piedras, un brillo sin igual, y una excelente compatibilidad con virtualmente todas las marcas de capas de color. ¡Estos beneficios hacen que el La transparente Euro UltraV® sea un producto verdaderamente revolucionario!

DATA TÉCNICA:



APARIENCIA:	Líquido claro
% DE SOLIDOS:	26%
CONTENIDO DE C.O.V.:	2,07#/gal (248g/l) Listo a Usar
ACTIVADORES:	Listo a Usar
VIDA EN ARMARIO:	Un año sin abrir
TIEMPO DESPUÉS DE MEZCLADO:	Indefinido(guardado fuera de luz del sol)

SUSTRATOS APROPIADOS Y PREPARACIÓN:



La capa transparente puede aplicarse sobre acabados existentes y capas bases aplicadas recientemente. Desengrase el área que se ha de reparar con Speedi SCAT #6323 o su equivalente. Lije la pintura de primera capa con 320-400 DA o 500-600 húmedo. Lije el acabado existente con 1000 DA o 600-800 húmedo. **Asegúrese de lijar la película anaranjada hasta que se haya sacado del acabado existente o puede comprometerse la adhesión.** Desengrase otra vez. Aplique la capa base.

PUNTOS DE VENTAS:

- Fácil aplicarse, idéntico a el de 2K con 1 minuto entre las capas
- La curación no es influenciada por el tiempo o la temperatura
- Curación completa (aliste para entrega o pulimento) en 3 - 4 minutos
- No utiliza el activador - la vida de pote ilimitada, ninguna basura, vierte el material inusitado nuevamente dentro de la lata
- Los sólidos altos, requieren solamente 2 capas
- Lustre alto

(VER PARTE DE ATRAS PARA INSTRUCCIONES DE APLICACION)

Refiérase a las hojas de seguridades y manejo.

TAMAÑO DEL ENVASE:

#7838 Transparente Euro UltraV®, pintes, 6/cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son confiables. Ya que Transtar no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no consitutuye una garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos.



7838

Transparente Euro UltraV®

APLICACIÓN DE LA TRANSPARENTE:



La transparente está lista para rociarse según viene ya en la lata. Use una pistola de retoque con una punta de tamaño de 1.0-1.3 mms.

Aplique la transparente UV en dos a tres capas, dejando que se sequen de 1-2 minutos entre capas. No aplique la capa transparente en áreas que no se han lijado.

BORRADO DEL BORDE:

Inmediatamente después de la última aplicación de la capa transparente, espolvoree con mezclador por encima de los bordes de la capa transparente, Melt Away Edge Blender #6363, hasta que hayan desaparecido.

CURADO DE LA TRANSPARENTE:



Deje que se seque la transparente hasta que el borde de la reparación donde se lijó pero donde no había capa transparente tenga un aspecto mate (unos 2-3 minutos a 70°F). Utilizando el Autoshot UVA de Alta Velocidad 400 ligero o su equivalente y una **distancia de 6-8 pulgadas (filtro de cristal hacia el sustrato)**. Consulte la tabla para ver las distancias y tiempos de curado.

Distancia	Acumulación de Película	Tiempo de Luz UV	Acumulación de Película	Luz UV Tiempo
6"	1 mil	3 minutos	2 mils	4 minutos
7"	1 mil	3 minutos	2 mils	5 minutos
8"	1 mil	4 minutos	2 mils	5-6 minutos

Nota: 1 capa ligera es de aprox. 0.5 - 0.75 mils sin reducir. (pistola de retoque de punta de 1.0)
La acumulación de película que se recomienda es de entre 1 - 2 mils (2-4 capas).

PULIDO DE LOS BORDES:



Deje que se enfríe la transparente durante unos cinco minutos antes de pulir. La mayoría de las reparaciones pueden pulirse a mano con un trapo suave y Tri Cut #5334. Puede que sea necesario pulir los colores muy oscuros con una máquina. Utilice una almohadilla de espuma y velocidades muy bajas (menos de 1000 rpms). Si encuentra que es necesario lijar el borde antes de pulirlo, utilice papel de grado 1500-2000 y, como se ha indicado, no pule a velocidades de más de 1000 rpms.

NOTA: CUANTO MÁS LIJE EL BORDE Y CUANTO MÁS ALTAS SEAN LAS RPMS QUE SE UTILICEN CUANDO SE PULA A MÁQUINA, PEOR ASPECTO TENDRÁ EL TRABAJO. LA CLAVE ES HACER QUE VUELVA EL BRILLO CON EL MENOR ESFUERZO POSIBLE.

NOTA: ¡LA CAPA TRANSPARENTE UV ES MUY AGRESIVA Y PUEDE ARRUGAR LA CAPA BASE SI SE PONE DEMASIADA! INCLUSO DESPUÉS DE QUE SE HAYA CURADO Y ENFRIADO LA CAPA TRANSPARENTE UV, ES POSIBLE QUE LA SUPERFICIE SE NOTE BLANDA CUANDO SE RASQUE CON LA UÑA. ES LO SUFICIENTEMENTE DURA COMO PARA PODER PULIR LOS BORDES Y SE ENDURECERÁ MUCHO MÁS DESPUÉS DE UN PERIODO DE 24 HORAS. LAS ÁREAS QUE SE HAYAN APLICADO SOLAMENTE SOBRE LA CAPA TRANSPARENTE EXISTENTE SE ENDURECERÁN INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CURARSE.

COMPETITION:

Euro UltraV® es la nueva tecnología. La vieja tecnología es los productos 2K.